

(Dimensões em metros)



Assunto: **Planta de Locação das Sondagens**

Folha: **01/01**

Resp. Técnico: Engº Cristian J. R. - CREA 509993046SP

Desenho: Tabatini Junior

Escala: Sem Escala

Local: Rua Eugênio Furlan, 345 - Bairro Nossa Senhora Aparecida
Saltinho / SP

Obra: Crechê

Revisão: 00

Data: 09/09/2021

Rel.: 215_2021

Cliente: Cadu



Tabatini's
Engenharia



FOLHA

1 / 11

EMISSÃO

09/09/21

REVISÃO

RV00

CONTRATANTE

CADU

OBRA

CRECHE
RUA EUGÊNIO FURLAN, 345 - BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA
SALTINHO / SP

ASSUNTO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO


DIGITADOR	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL TÉCNICO
SRS.	CRISTIAN JULIANO RAMOS CREA 5069993046 - SP	TABATINI JUNIOR

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA

NORMA VIGENTE - ABNT NBR 6484/2020

DOCUMENTOS RESULTANTES

RELATÓRIO DA OBRA - ENSAIOS DE SONDAÇÃO DE SOLO SPT

VER.	DISCRIMINAÇÃO	DATA	EMITENTE	VERIFICAÇÃO
0	Emissão Inicial	09/09/2021	TABATINI'S	 TABATINI'S A.L. TABATINI JUNIOR LABORATÓRIO - ME Aidele Ap. Tabatini Junior



Tabatini's
Engenharia

RELATÓRIO GERAL

		FOLHA
		2 / 11
EMISSÃO	09/09/21	REVISÃO
		RV00

1. APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por finalidade apresentar os ensaios de sondagem de solo SPT, realizado no acompanhamento técnico do dia 23 e 08 de setembro de 2021, na Rua Eugênio Furlan, 345 - Bairro Nossa Senhora Aparecida - Saltinho / SP.



ENG CIVIL: CRISTIAN JULIANO RAMOS
CREA 5069993046 - SP

TABATINI'S
A.A. TABATINI JUNIOR
LABORATÓRIO - ME
Aldeide Ap. Tabatini Junior



Tabatini's

Engenharia

RELATÓRIO GERAL

		FOLHA
		3 / 11
EMISSÃO	09/09/21	REVISÃO
		RV00

2. SERVIÇOS EXECUTADOS

Apresentamos a seguir um resumo dos ensaios executados de sondagem de solo SPT, realizado no acompanhamento técnico do dia 23 e 08 de setembro de 2021, na Rua Eugênio Furlan, 345 - Bairro Nossa Senhora Aparecida - Saltinho / SP.

Serviços:

- Relatório de Sondagem de Solo SPT;
- Croqui com locação dos furos (situação sem escala);
- Relatório Fotográfico.

ENG CIVIL: CRISTIAN JULIANO RAMOS
CREA 5069993046 - SP



Tabatini's
Engenharia

		FOLHA
		4 / 11
EMISSÃO	09/09/21	REVISÃO
		RV.00

3. SONDAGEM DE SOLO SPT


ENG CIVIL: CRISTIAN JULIANO RAMOS
CREA 5069993046 - SP


TABATINI'S
A.A. TABATINI JUNIOR
LABORATÓRIO - ME
Aldeide Ap. Tabatini Junior



Tabatini's
Engenharia



Sondagens de Solo - Perfuratriz - Strauss
NBR 6484/2020

09/09/2021	CLIENTE: CADU	Cota: 99,900	SP 01
	OBRA: CRECHE	DATA: 23/08/2021	
LOCAL: RUA EUGÊNIO FURLAN, 345 - BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA - SALTINHO / SP			

PROFUNDIDADE (m)	PERFIL GEOLOGICO	CONSISTENCIA OU COMPACTIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	TORQUE Kgf.m		NUMERO DE GOLPES			SPT	PROFUNDIDADE	GRÁFICO ÍNDICE S.P.T.				N.A (m)
				MAX	RES	1º trecho (15cm)	2º trecho (15cm)	3º trecho (15cm)			10	20	30	40	
3,45	[Hatched]	RUA	ARGILA SILTOSA COR VERMELHA CLARA			8	8	7	15	1					
		RUA		7	7	7	14	2							
		DURA		10	8	12	20	3							
4,45	[Hatched]	RUA	ARGILA SILTOSA COR VERMELHA CLARA COM MANCHA CINZA CLARA			7	7	7	14	4					
5,45	[Hatched]	RUA	ARGILA SILTOSA COR VERMELHA CLARA VARIEGADA			8	7	7	14	5					
6,45	[Hatched]	RUA	ARGILA SILTOSA COR CINZA CLARA COM MANCHA VERMELHA CLARA			7	7	7	14	6					
7,45	[Hatched]	RUA	ARGILA SILTOSA COR VERMELHA CLARA VARIEGADA			7	8	8	16	7					
8,45	[Hatched]	DURA	ARGILA SILTOSA COR AMARELA CLARA COM MANCHA CINZA ESCURA			10	15	19	34	8					
9,10	[Hatched]	DURA	ARGILA SILTOSA COR AMARELA CLARA COM PEDRAS			25				9					
										10					
										11					
										12					
										13					
										14					
										15					
										16					
										17					
										18					
										19					
										20					

Leitura	Intervalo	N.A.(m)	Método	Início(m)	Fim(m)	Lavagem/tempo - 10min.	 ENG CIVIL: CRISTIAN JULIANO RAMOS CREA 5069993046 - SP
1	Término	SECO	T. Cavad.	0,00	-	Prof. de Início(m)	
2	Após 24hrs	SECO	Lavagem	--	-	Estágio 1 (cm):	
3	--	--	T. Espiral	1,00	9,10	Estágio 2 (cm):	--
						Estágio 3 (cm):	--

DATA: 23/08/2021	ESCALA: 1:100	FOLHA: 5	RESP. TÉC: CRISTIAN JULIANO RAMOS
------------------	---------------	----------	-----------------------------------



Tabatini's
Engenharia



Sondagens de Solo - Perfuratriz - Strauss
NBR 6484/2020

09/09/2021	CLIENTE: CADU	Cota: 100,150	SP 02
	OBRA: CRECHE	DATA: 08/09/2021	
LOCAL: RUA EUGÊNIO FURLAN, 345 - BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA - SALTINHO / SP			

PROFUNDIDADE (m)	PERFIL GEOLOGICO	CONSISTENCIA OU COMPACTIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	TORQUE Kgf.m		NUMERO DE GOLPES			SPT	PROFUNDIDADE	GRÁFICO ÍNDICE S.P.T.				N.A (m)					
				MAX	RES	1º trecho (15cm)	2º trecho (15cm)	3º trecho (15cm)			10	20	30	40						
3,45	[Hatched]	MÉDIA	ARGILA SILTOSA COR VERMELHA CLARA			5	5	3	8	1										
		MÉDIA		3	3	3	6	2												
		MÉDIA		3	3	3	6	3												
4,45	[Hatched]	MÉDIA	ARGILA SILTOSA COR VERMELHA CLARA COM MANCHA AMARELA CLARA			3	4	4	8	4										
6,45	[Hatched]	MÉDIA	ARGILA SILTOSA COR VERMELHA CLARA VARIEGADA			4	5	5	10	5										
		DURA		10	12	14	26	6												
7,45	[Hatched]	DURA	ARGILA SILTOSA COR AMARELA CLARA COM MANCHA CINZA CLARA			12	13	15	28	7										
7,70	[Hatched]	DURA	ARGILA SILTOSA COR AMARELA CLARA			15	28		43	7,45										
			FURO INTERROMPIDO POR ROCHA OU MATAÇÃO							8										
										9										
										10										
										11										
										12										
										13										
										14										
										15										
										16										
										17										
										18										
										19										

Leitura	Intervalo	N.A.(m)	Método	Início(m)	Fim(m)	Lavagem/tempo - 10min.	 ENG CIVIL: CRISTIAN JULIANO RAMOS CREA 5069993046 - SP
1	Término	SECO	T. Cavad.	0,00	-	Prof. de Início(m)	
2	Após 24hrs	SECO	Lavagem	--	-	Estágio 1 (cm):	
3	--	--	T. Espiral	1,00	7,70	Estágio 2 (cm):	
						Estágio 3 (cm):	

DATA: 08/09/2021	ESCALA: 1:100	FOLHA: 6	RESP. TÉC: CRISTIAN JULIANO RAMOS
------------------	---------------	----------	-----------------------------------



Tabatini's
Engenharia



Sondagens de Solo - Perfuratriz - Strauss
NBR 6484/2020

09/09/2021	CLIENTE: CADU	Cota: 100,250	SP 03
	OBRA: CRECHE	DATA: 08/09/2021	
LOCAL: RUA EUGÊNIO FURLAN, 345 - BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA - SALTINHO / SP			

PROFUNDIDADE (m)	PERFIL GEOLOGICO	CONSISTENCIA OU COMPACTIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	TORQUE Kgf.m		NUMERO DE GOLPES			SPT	PROFUNDIDADE	GRÁFICO ÍNDICE S.P.T.				N.A (m)
				MAX	RES	1º trecho (15cm)	2º trecho (15cm)	3º trecho (15cm)			10	20	30	40	
3,45	[Hatched]	MÉDIA	ARGILA SILTOSA COR VERMELHA CLARA			5	4	3	7	1					
		MÉDIA		3	3	3	6	2							
		MÉDIA		3	3	3	6	3							
4,45	[Hatched]	MÉDIA	ARGILA SILTOSA COR VERMELHA CLARA COM MANCHA AMARELA CLARA			3	4	4	8	4					
6,45	[Hatched]	RUA	ARGILA SILTOSA COR VERMELHA CLARA VARIEGADA			5	7	10	17	5					
		DURA		12	14	14	28	6							
7,45	[Hatched]	DURA	ARGILA SILTOSA COR AMARELA CLARA			16	18	19	37	7					
8,10	[Hatched]	DURA	ARGILA SILTOSA COR AMARELA CLARA COM PEDRAS			25				8					
										9					
										10					
										11					
										12					
										13					
										14					
										15					
										16					
										17					
										18					
										19					
										20					

Leitura	Intervalo	N.A.(m)	Método	Início(m)	Fim(m)	Lavagem/tempo - 10min.	 ENG CIVIL: CRISTIAN JULIANO RAMOS CREA 5069993046 - SP
1	Término	SECO	T. Cavad.	0,00	-	Prof. de Início(m)	
2	Após 24hrs	SECO	Lavagem	--	-	Estágio 1 (cm):	
3	--	--	T. Espiral	1,00	8,10	Estágio 2 (cm):	
						Estágio 3 (cm):	


DATA: 08/09/2021	ESCALA: 1:100	FOLHA: 7	RESP. TÉC: CRISTIAN JULIANO RAMOS
------------------	---------------	----------	-----------------------------------



Tabatini's
Engenharia

		FOLHA
		8 / 11
EMISSÃO	09/09/21	REVISÃO
		RV.00

4. CROQUI COM LOCAÇÃO DOS FUROS (SITUAÇÃO SEM ESCALA)




ENG CIVIL: CRISTIAN JULIANO RAMOS
CREA 5069993046 - SP


TABATINI'S
A.A. TABATINI JUNIOR
LABORATÓRIO - ME
Aidele Ap. Tabatini Junior



Tabatini's
Engenharia

		FOLHA
		9 / 11
EMISSÃO	09/09/21	REVISÃO
		RV.00

5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


ENG CIVIL: CRISTIAN JULIANO RAMOS
CREA 5069993046 - SP


TABATINI'S
A.A. TABATINI JUNIOR
LABORATÓRIO - ME
Aideide Ap. Tabatini Junior



Tabatini's
Engenharia

RELATÓRIO GERAL

		FOLHA
		10 / 11
EMISSÃO	09/09/21	REVISÃO
		RV.00



Foto 01 - Acompanhamento de sondagem



Foto 02 - Acompanhamento de sondagem



Foto 03 - Acompanhamento de sondagem



Foto 04 - Acompanhamento de sondagem



Tabatini's
Engenharia

RELATÓRIO GERAL

		FOLHA
		11 / 11
EMISSÃO	09/09/21	REVISÃO
		RV.00



Foto 05 - Acompanhamento de sondagem



Foto 06 - Acompanhamento de sondagem